


Dostępność architektoniczna budynku A25

- I. **Nazwa budynku**
A25 (Budynek Wydziału Informatyki i Telekomunikacji)
- II. **Adres budynku**
ul. Polanka 3, 61-131 Poznań
- III. **Administrator budynku (imię i nazwisko)**
Marzena SłOMA
- IV. **Dane kontaktowe administratora (telefon)**
61 665 2538
- V. **Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli**
 1. Wejście główne od ul. Polanka
 - dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: pochylnia z poręczami łącząca wejście z poziomem chodnika,
 - główne drzwi wejściowe rozsuwane, przeszkłone, otwierane automatycznie za pomocą czujki ruchu.
 2. Wejście tylne od strony parkingu
 - drzwi rozwierane, bez progu – na parter budynku.
 3. Dwa miejsca parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 4. Zdjęcie budynku z zaznaczonym wejściem dla osób z niepełnosprawnościami.



5. Dostęp do budynku Uczelni jest regulowany poprzez system kontroli dostępu, zainstalowany przy poszczególnych wejściach do budynku. Umożliwia to zarządzanie dostępem do pomieszczeń i stref w obiekcie – mają do nich wstęp jedynie osoby upoważnione, korzystające z identyfikatorów, które są wydawane jak następuje:
 1. karty pracownicze (identyfikatory) – Dział Spraw Pracowniczych,
 2. legitymacje studenckie i doktoranckie – poszczególne dziekanaty wydziałów, Zintegrowane Centrum Obsługi i Szkoła Doktorska oraz Dział Współpracy Międzynarodowej,
 3. karty gościa – kierownicy jednostek organizacyjnych PP.Wykonaniem poszczególnych kart zajmuje się Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, a nadawaniem uprawnień Dział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego Politechniki Poznańskiej.

VI. Opis wnętrza budynku

1. Budynek trójkondygnacyjny mieszczący sale zajęciowe, pomieszczenia biurowe i administracyjne oraz techniczne. Na parterze obok wejścia znajduje się portiernia, ale niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wnęki, obniżonego blatu). Obiekt wyposażony w spójną identyfikację wizualną.

2. Korytarze
 - w holu głównym, naprzeciwko wejścia głównego – kiosk informacyjny, niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (ekran za wysoko),
 - proste, bez załamania i barier architektonicznych.
3. Schody
 - schody wewnętrzne główne wyposażone w poręcze po obu stronach biegu,
 - 2 klatki schodowe ewakuacyjne - jeden ciąg z jednostronną balustradą,
 - we wszystkich klatkach schodowych brak zróżnicowania kolorystycznego pomiędzy biegiem schodów, a spocznikiem,
 - brak oznakowania poszczególnych kondygnacji w obrębie klatek schodowych.
4. Windy
 - 2 dźwigi osobowe, w tym jeden w obrębie jednej z klatek ewakuacyjnych, drugi przy głównej klatce schodowej,
 - przycisk przywołania kabiny dobrze widoczny, różni się kolorystycznie od powierzchni, na której został zamontowany, dodatkowo zaznaczony wyświetlaczem z numerem kondygnacji osiągniętej przezabinę,
 - drzwi rozsuwane automatycznie,
 - w kabinie brak komunikatów głosowych,
 - przyciski opisane alfabetem Braille'a,
 - przycisk alarmu zaakcentowany kolorystycznie.
5. Szatnie
 - ogólnodostępna, niestrzeżona, bez obsługi,
 - na parterze.
6. Toalety
 - łącznie 6 toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (na każdej kondygnacji, w tych samych pionach, po 2 toalety)

VII. Procedury w budynku

1. W przypadku jakichkolwiek problemów z wejściem do budynku do dyspozycji jest pracownik portierni.
2. W przypadku potrzeby wsparcia merytorycznego dostępny jest numer telefonu do Biura ds. Równości: 61 665 29 58.

VIII. Portiernia lub inne osoby udzielające pomocy i informacji w budynku:

1. Portiernia:
 - 1) czynna: 6.00-22.00
 - 2) telefon: **61 665 3811**
 - 3) lokalizacja: parter, po lewej stronie przy wejściu głównym.
2. Ochrona: BRAK
3. Szatnia: BRAK

IX. Dodatkowe dostosowania w budynku

BRAK

X. Dojazd do budynku

1. Możliwy dojazd komunikacją miejską:

Rodzaj komunikacji	Nazwa przystanku
Tramwajowa	Kórnicka
Autobusowa	Rondo Rataje

2. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Uczelni (w okolicy budynku) możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki wjazdowej. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku na adres: **kontrola.dostepu@put.poznan.pl**

XI. Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.