


Dostępność architektoniczna budynku A28

- I. **Nazwa budynku**
A28 (Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej)
- II. **Adres budynku**
ul. Berdychowo 4, 61-131 Poznań
- III. **Administrator budynku (imię i nazwisko)**
Łukasz ZAKENS
- IV. **Dane kontaktowe administratora (telefon)**
61 6475924
- V. **Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli**
 1. Główne od strony ul. Berdychowo:
 - niedostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku ze względu na schody (zaopatrzone w poręcze po obu stronach oraz po środku biegu, stopnie niezaakcentowane kolorystycznie) i brak pochylni lub wind;
 - drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, rozwierane (ciężko) o szerokości 2,25 m, przeszklone.
 2. Boczne od strony ul. Rychlewskiego:
 - wejście z poziomu parteru przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach;
 - brak oznaczenia wejścia dla osób niepełnosprawnych.
 3. Miejsca parkingowe:
 - w garażu podziemnym - dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 - parking zewnętrzny - dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych ok. 200 m od bocznego wejścia do budynku.
 4. Zdjęcie budynku z zaznaczonym wejściem dla osób z niepełnosprawnościami.



5. Dostęp do budynku Uczelni jest regulowany poprzez system kontroli dostępu, zainstalowany przy poszczególnych wejściach do budynku. Umożliwia to zarządzanie dostępem do pomieszczeń i stref w obiekcie – mają do nich wstęp jedynie osoby upoważnione, korzystające z identyfikatorów, które są wydawane jak następuje:
 - 1) karty pracownicze (identyfikatory) – Dział Spraw Pracowniczych,
 - 2) legitymacje studenckie i doktoranckie – poszczególne dziekanaty wydziałów, Zintegrowane Centrum Obsługi i Szkoła Doktorska oraz Dział Współpracy Międzynarodowej,

3) karty gościa – kierownicy jednostek organizacyjnych PP.

Wykonaniem poszczególnych kart zajmuje się Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, a i nadawaniem uprawnień Dział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego Politechniki Poznańskiej.

VI. Opis wnętrza budynku

1. Budynek pięciokondygnacyjny mieszczący sale wykładowe i laboratoryjne Wydziału Technologii Chemicznej, pomieszczenia biurowe i gospodarcze; w części podziemnej znajduje się hala garażowa oraz pomieszczenia techniczne; na parterze zlokalizowana jest portiernia, szatnia, węzeł sanitarny, przestronne hole i korytarze. Na parterze znajduje się infokiosk niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2. Opis dostępności
 - 1) Korytarze
 - komunikacja czytelna i intuicyjna;
 - jednolity system identyfikacji wizualnej - oznaczeń pomieszczeń, kierunków poruszania się, oznaczeń podstawowych funkcji (recepcja, szatnia),
 - płaskie,
 - wyraźny wzór (o zróżnicowanej barwie) posadzek zaburza prawidłowy obraz powierzchni,
 - na środku holi w kilku miejscach znajdują się przestrzenie rekreacyjne z siedziskami – zaburzają układ komunikacyjny.
 - 2) Schody
 - 4 zamknięte klatki schodowe ewakuacyjne, z poręczą po jednej, zewnętrznej stronie (brak po stronie ściany),
 - 2 biegi schodowe usytuowane centralnie pośrodku korytarza
 - pod schodami pozostawiono pustą przestrzeń stwarzającą ryzyko uderzenia się w głowę,
 - schody w kolorze posadzki są niewidoczne.
 - 3) Windy
 - trzy dźwigi o wymaganych wymiarach,
 - zaopatrzone w panele z przyciskami opisanymi alfabetem Braille’a,
 - komunikaty głosowe (zła jakość dźwięku),
 - jedna kabina wyposażona w poręcz i lustro,
 - oznakowanie wind nie wszędzie jest widoczne,
 - na niektórych kondygnacjach drzwi zlewają się wizualnie ze ścianą.
 - 4) Szatnia/recepcja
 - w holu przy wejściu głównym od strony ul. Berdychowo,
 - 5) Toalety z systemami przywoławczymi
 - na każdej nadziemnej kondygnacji budynku, w jego zachodniej części,
 - drzwi toalet dla osób niepełnosprawnych wyklejone dużym symbolem, dodatkowo opisane,
 - po prawej stronie drzwi wisi plan tyflograficzna toalety
 - w jednej z toalet dla niepełnosprawnych zamontowano przewijak.
3. Wewnątrz budynku brak miejsc z szerokością wejścia mniejszą niż 90 cm i uchwyty oraz klamkami powyżej 110 cm; w salach audytoryjnych wyznaczono stanowiska z pulpitemi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach; sale są dobrze oznakowane (duży numer wyklejony na skrzydle pomieszczenia oraz tabliczka obok drzwi, ale bez zapisu alfabetem Braille’a).

VII. Procedury w budynku

1. W przypadku jakichkolwiek problemów z wejściem do budynku do dyspozycji jest pracownik ochrony lub szatni. W razie potrzeby ochroniarz/szatniarz prosi telefonicznie pracownika biura o zejście na parter do interesanta/studenta/doktoranta.
2. W przypadku potrzeby wsparcia merytorycznego dostępny jest numer telefonu do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, przy Dziale ds. Równości: 61 665 29 58.

VIII. Portiernia lub inne osoby udzielające pomocy i informacji w budynku:

1. Ochrona budynku:
 - 1) czynna: 7.00-19.00, przez wszystkie dni tygodnia
 - 2) telefon: **61 665 2929**
 - 3) lokalizacja: poziom 0, na wprost wejścia głównego od strony ul. Berdychowo.
2. Szatnia:
 - 1) czynna od poniedziałku do soboty w godz. 7.30-21.00 oraz niedzielę w godz. 7.30-19.00.
 - 2) poziom 0, na wprost wejścia głównego od strony ul. Berdychowo.
3. Ochrona wszystkich budynków kampusu Warta:
 - 1) czynna: całodobowo
 - 2) telefon: **61 665 2711**
 - 3) lokalizacja: portiernia przy DS nr 3, ul. Kórnicka 5.

IX. Dodatkowe dostosowania w budynku

BRAK

X. Dojazd do budynku

1. Możliwy dojazd komunikacją miejską:

Rodzaj komunikacji	Nazwa przystanku
Tramwajowa	Baraniaka
	Kórnicka
	Serafitek
Autobusowa	Baraniaka
	Most św. Rocha
	Serafitek

2. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Uczelni (w okolicy budynku) możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki wjazdowej. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku na adres: **kontrola.dostepu@put.poznan.pl**

XI. Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.