


Dostępność architektoniczna budynków A21-A22b

- I. **Nazwa budynku**
A21-A22b (Hale 19-24)
- II. **Adres budynku**
ul. Piotrowo, 61-138 Poznań
- III. **Administrator budynku (imię i nazwisko)**
Marzena SŁOMA
- IV. **Dane kontaktowe administratora (telefon)**
61 665 2538
- V. **Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli**
 1. Do każdej z 6 hal tworzących zespół budynków (tzw. Hal 19-24) wchodzi się osobnymi wejściami zlokalizowanymi na całym obwodzie budynku (głównie na dłuższych elewacjach).
 2. W okolicy obiektu brak totemu/tablicy informacyjnej/ planu terenu;
 - brak oznaczeń o przynależności danej części do wydziału,
 - brak informacji lokalizacji wejścia (w tym dla osób z niepełnosprawnościami),
 - brak kontaktu do osoby udzielającej pomocy.
 3. Jedno wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:
 - bezprogowy wjazd,
 - wymagana przepisami wielkość przedsionka oraz portiernia przy wejściu – A21b (H22).
 4. Drzwi wejściowe:
 - przeszklone, rozwierane,
 - skrzydłowe, z samozamykaczami,
 - o szerokości zgodnej z przepisami.
 5. Miejsca parkingowe:
 - trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości ok. 200 m od budynków, tj. na parkingu zewnętrznym od strony ul. Berdychowo;
 - wjazd na teren parkingu przez szlaban z kontrolą dostępu.
 6. Zdjęcie budynku z zaznaczonym wejściem dla osób z niepełnosprawnościami.



7. Dostęp do budynku Uczelni jest regulowany poprzez system kontroli dostępu, zainstalowany przy poszczególnych wejściach do budynku. Umożliwia to zarządzanie dostępem do pomieszczeń i stref w obiekcie – mają do nich wstęp jedynie osoby upoważnione, korzystające z identyfikatorów, które są wydawane jak następuje:
 - 1) karty pracownicze (identyfikatory) – Dział Spraw Pracowniczych,
 - 2) legitymacje studenckie i doktoranckie – poszczególne dziekanaty wydziałów, Zintegrowane Centrum Obsługi i Szkoła Doktorska oraz Dział Współpracy Międzynarodowej,
 - 3) karty gościa – kierownicy jednostek organizacyjnych PP.

Wykonaniem poszczególnych kart zajmuje się Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, a nadawaniem uprawnień Dział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego Politechniki Poznańskiej.

VI. Opis wnętrza budynku

1. Zespół składa się z sześciu budynków przynależnych do różnych wydziałów Politechniki Poznańskiej, połączonych łącznikami.
 - 1) Hale stanowią jednokondygnacyjne budynki na planie prostokąta z niezależnymi wejściami i skomplikowanym, częściowo połączonym układem wewnętrznym (we fragmentach łączników są dodatkowo antresole).
 - 2) W obiekcie mieszczą się sale laboratoryjne i badawcze oraz biura i pomieszczenia techniczne. W budynku nie przewidziano dodatkowych funkcji takich jak bufet, czy punkt ksero, brak też punktów informacyjnych.
 - 3) W H22 zlokalizowano recepcję, pozostałe hale nie posiadają takiego miejsca.
 - 4) W niektórych halach poszerzone korytarze pełnią rolę holi z miejscami odpoczynku.
2. Opis dostępności
 - 1) Korytarze
 - komunikacja czytelna i intuicyjna,
 - poziome ciągi komunikacyjne szerokie, płaskie, bez załamania,
 - w wielu korytarzach ustawiono nieprawidłowo oznakowane elementy wyposażenia wewnątrz – poważne utrudnienie w poruszaniu się po budynku (np. siedziska po obu stronach korytarza, odstające gabloty powieszony na ścianie, mało kontrastowe szafki odzieżowe),
 - w każdej hali inne wykończenie posadzek,
 - brak jednolitego, czytelnego systemu identyfikacji wizualnej.
 - 2) Schody
 - 3 klatki schodowe wiodące na antresole (nie są przeznaczone dla studentów),
 - biegi schodowe wygodne, szerokość 1,20 m, z poręczami po jednej stronie (zewnątrz, brak podpór przy ścianie),
 - schody w kolorze zbliżonym do posadzki – niedostateczna widoczność.
 - 3) Windy
 - BRAK
 - 4) Szatnia
 - szafki ubraniowe rozmieszczone w różnych częściach hal.
 - 5) Recepcja/portiernia
 - zlokalizowana w H22 – A21b,
 - brak częściowego obniżenia blatu dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku,
 - domofon zamocowany powyżej linii dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.
 - 6) Toalety
 - ogólnodostępne węzły sanitarne znajdują się przy dwóch ciągach komunikacyjnych przecinających obiekt na przestrzał,
 - dwie toalety dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane w halach 19 i 24, niejednolicie oznakowane, pod symbolami brak opisów; przed wejściem do toalety w H24 brak wystarczającej przestrzeni manewrowej – zbyt wąski korytarz.
3. Wewnątrz budynku znajdują się miejsca z szerokością wejścia mniejszą niż 90 cm i uchwytyami oraz klamkami powyżej 110 cm.

VII. Procedury w budynku

1. W przypadku jakichkolwiek problemów z wejściem do budynków do dyspozycji jest pracownik portierni lub ochrony. W razie potrzeby portier/ochroniarz prosi telefonicznie pracownika o podejście do interesanta/studenta/doktoranta.
2. W przypadku potrzeby wsparcia merytorycznego dostępny jest numer telefonu do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych: 61 665 29 58.

VIII. Portiernia lub inne osoby udzielające pomocy i informacji w budynku:

1. Portiernia:
 - 1) czynna: poniedziałek-niedziela, 6.00-22.00
 - 2) telefon: **61 665 2115**
 - 3) lokalizacja: przy wejściu do budynku A21b.
2. Ochrona:
 - 1) czynna: całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia
 - 2) telefon: **61 665 2910**
 - 3) lokalizacja: portiernia/punkt informacyjny na wprost głównego wejścia do budynku A23.
3. Szatnia:
BRAK (w różnych częściach budynku rozmieszczone szafki odzieżowe).

IX. Dodatkowe dostosowania w budynku

BRAK

X. Dojazd do budynku

1. Możliwy dojazd komunikacją miejską:

Rodzaj komunikacji	Nazwa przystanku
Tramwajowa	Baraniaka
	Kórnicka
	Serafitek
Autobusowa	Baraniaka
	Most św. Rocha
	Serafitek

2. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Uczelni (w okolicy budynku) możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki wjazdowej. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku na adres: kontrola.dostepu@put.poznan.pl

XI. Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.