


## Dostępność architektoniczna budynku A5

- I. **Nazwa budynku**  
A5 (Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii)
- II. **Adres budynku**  
ul. Jana Pawła II 24, 61-139 Poznań
- III. **Administrator budynku (imię i nazwisko)**  
Łukasz ZAKENS
- IV. **Dane kontaktowe administratora (telefon)**  
61 6475 924
- V. **Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli**
  1. Główne od strony parkingu przy ul. Berdychowo (północne) **niedostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku** ze względu na:
    - schody (zaopatrzone w poręcze po obu stronach, stopnie niezaakcentowane kolorystycznie) i
    - brak pochylni / wind;
    - drzwi wejściowe rozwierane, przeszkłone;
    - w pobliżu totem informacyjny z dużymi i wyraźnymi napisami w językach polskim i angielskim.
  2. Główne od strony wewnętrznej kampusu (południowe):
    - wejście z poziomu parteru przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach,
    - drzwi podwójne rozwierane, bezprogowe;
    - brak oznaczenia wejścia.
  3. Trzy wejścia boczne z kontrolą dostępu.
  4. Miejsca parkingowe - parking zewnętrzny:
    - dwa wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych na parkingu od strony wewnętrznej kampusu ,
    - trzy miejsca na parkingu od strony ul. Berdychowo
    - wjazd na teren parkingu przez szlaban z kontrolą dostępu.
  5. Zdjęcie budynku z zaznaczonym wejściem dla osób z niepełnosprawnościami.



6. Dostęp do budynku Uczelni jest regulowany poprzez system kontroli dostępu, zainstalowany przy poszczególnych wejściach do budynku. Umożliwia to zarządzanie dostępem do pomieszczeń i stref w obiekcie – mają do nich wstęp jedynie osoby upoważnione, korzystające z identyfikatorów, które są wydawane jak następuje:

- 1) karty pracownicze (identyfikatory) – Dział Spraw Pracowniczych,
- 2) legitymacje studenckie i doktoranckie – poszczególne dziekanaty wydziałów, Zintegrowane Centrum Obsługi i Szkoła Doktorska oraz Dział Współpracy Międzynarodowej,
- 3) karty gościa – kierownicy jednostek organizacyjnych PP.

Wykonaniem poszczególnych kart zajmuje się Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, a nadawaniem uprawnień Dział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego Politechniki Poznańskiej.

## **VI. Opis wnętrza budynku**

1. Budynek dwu i pięciokondygnacyjny składający się z 2 segmentów:
  - 1) głównego w kształcie prostokąta,
  - 2) niższego w kształcie trójkąta z tzw. zielonym dachem.
  - 3) Obiekt mieści sale wykładowe i laboratoryjne, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i magazynowe. Na I piętrze zlokalizowana jest portiernia, szatnia, bufet oraz sale wykładowe, na parterze i pozostałych piętrach znajdują się sale laboratoryjne oraz pomieszczenia biurowe.
  - 4) Przy wejściu głównym od strony kampusu umieszczono infokiosk - niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a po prawej stronie od wejścia telefon – bez odpowiedniego oznakowania.
2. Opis dostępności
  - 1) Korytarze
    - komunikacja czytelna i intuicyjna,
    - poziome ciągi komunikacyjne szerokie, płaskie, niekiedy z załamaniami,
    - każde piętro o odmiennym schemacie kolorystycznym korytarza – ułatwienie orientacji wewnątrz budynku,
    - ławki oraz miejsca wypoczynku wydzielone na posadzce za pomocą pasów o zróżnicowanej fakturze i kolorze,
    - układ posadzki w holu na parterze nieregularny – brak czytelnego podziału między strefami,
    - jednolity i w miarę czytelny system identyfikacji wizualnej, tj. oznaczeń pomieszczeń i pięter, kierunków poruszania się, oznaczeń podstawowych funkcji itp.
  - 2) Schody
    - 3 klatki schodowe rozmieszczone w pobliżu wejść do budynku, tj. w części północnej, południowej i wschodniej,
    - biegi schodowe z obustronną poręczą,
    - schody w kolorze zbliżonym do posadzki – niedostateczna widoczność.
  - 3) Windy
    - trzy dźwigi o wymiarach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: dwie w centralnej części budynku dostępne z korytarza głównego, trzecia w części południowej,
    - zaopatrzone w panele (zainstalowane na wymaganej przepisami wysokości) z przyciskami opisanymi alfabetem Braille’a,
    - kabiny wyposażone w poręcze i lustra,
    - brak komunikatów głosowych,
    - oznakowanie wind widoczne,
    - przy drzwiach umieszczony duży numer piętra;
    - winda południowa oznakowana niedostatecznie – brak kontrastowego zaznaczenia lokalizacji (np. obwódki wokół drzwi),

- oznaczenie piętra zlewa się z powierzchnią ściany.
- 4) Szatnia/recepcja
  - w holu (poziom +1) przy wejściu głównym od strony ul. Berdychowo.
- 5) Toalety
  - na każdej kondygnacji przy węzłach sanitarnych męskich i damskich bezpośrednio przy windach,
  - drzwi oznaczone za pomocą tabliczek z piktogramem, posiadają siłownik.
- 3. Wewnątrz budynku brak miejsc z szerokością wejścia mniejszą niż 90 cm i uchwyty oraz klamkami powyżej 110 cm.
- 4. W budynku na czterech z pięciu kondygnacji występują po dwa pomieszczenia audytoryjne;
  - 1) sale zajęć mają mobilne elementy wyposażenia umożliwiające swobodną aranżację pomieszczeń,
  - 2) tablice zawieszane na wysokości utrudniającej korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami.
  - 3) Na I piętrze w sąsiedztwie sal zajęciowych zlokalizowano lokal gastronomiczny niedostosowany do wymagań osób poruszających się na wózkach – brak miejscowego obniżenia powierzchni bufetu.

#### VII. Procedury w budynku

1. Wejście do budynku nie wymaga pomocy osób trzecich.
2. W przypadku jakichkolwiek problemów do dyspozycji jest pracownik szatni lub ochrony. W razie potrzeby szatniarz/ochroniarz prosi telefonicznie pracownika biura o zejście na parter do interesanta/studenta/doktoranta.
3. W przypadku potrzeby wsparcia merytorycznego dostępny jest numer telefonu do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych: 61 665 29 58.

#### VIII. Portiernia lub inne osoby udzielające pomocy i informacji w budynku:

1. Ochrona:
  - 1) czynna: 7.00-19.00, przez wszystkie dni tygodnia
  - 2) telefon: **502 177 541**
  - 3) lokalizacja: szatnia, po prawej strony wejścia głównego od ul. Berdychowo, poziom +1.
2. Szatnia:
  - 1) czynna od poniedziałku do soboty w godz. 7.30-21.00 oraz niedzielę w godz. 7.30-19.00.
  - 2) po prawej strony wejścia głównego od ul. Berdychowo, poziom +1.
- 3) Ochrona wszystkich budynków kampusu Warta:
  - 1) czynna: całodobowo
  - 2) telefon: **61 665 2711**
  - 3) lokalizacja: portiernia przy DS nr 3, ul. Kórnicka 5.

#### IX. Dodatkowe dostosowania w budynku

BRAK

#### X. Dojazd do budynku

1. Możliwy dojazd komunikacją miejską:

Rodzaj komunikacji
Tramwajowa
Autobusowa

Rodzaj komunikacji

2. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Uczelni (w okolicy budynku) możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki wjazdowej. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku na adres: **kontrola.dostepu@put.poznan.pl**

**XI. Wstęp dla psa przewodnika**

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.